

## 静岡福祉大学の建物耐震化の状況

本学建物の耐震化の状況は、以下のとおりである。

$$\frac{\text{新築年月日が1981年7月1日以降の建物の延床面積の合計}}{\text{延床面積の合計}} \Rightarrow \frac{11,646.40 \text{ m}^2}{11,646.40 \text{ m}^2} = 100 \%$$

※「2019年度私立学校校舎等実態調査」の回答内容に基づく